

16 t ラフタージブ張出ステップ（タダノ製：GR160N-2）

① ブーム角度を水平にしジブセットピンを差替える。



② ブームを75° ～78° 迄上げる。



③ ジブロックピンが抜けるまで約60cmブームを伸長する。



④ ジブ先端が地上約1m位までブームを下げる。



⑤ 補巻きワイヤーをジブ先端のシーブにセットする。



⑥ ブームを下げながら補巻きワイヤーを巻上げ、ジブとブームを水平にする。



⑦ テンションロッドを固定する。



⑧ 過巻防止装置を取付ける。



⑨ ブームを起し作業状態をコンピューターに登録後完了。

