

25 t ・ 100 t ラフタージブ張出ステップ （タダノ製：GR250N-4）（タダノ製：GR1000N-1）

① ブームを約1.0m伸長する。



② ジブをブーム下面に移動する。



③ ブームをゆっくり全縮小する。



④ テンションロッドを固定する。



⑤ ブーム角度約78° 以上起こし伸長する。



⑥ 補巻フックをジブ先端シーブに通す。



⑦ ジブチルトシリンダーを伸長しジブを張出す。（オフセット角度：5° ～60° ）



⑧ 作業状態をコンピュータに登録後完了